

# Dicas de Limpeza:

## LIMPEZA INICIAL

Para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza inicial no piso somente 5 dias após a instalação.

1. Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop pó.
2. Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop água ou máquina industrial (disco vermelho). Utilize o mínimo de água possível.
3. Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso.
4. Se desejar um acabamento com brilho, aplique de três a cinco camadas de cera acrílica, com intervalo de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação. Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego. O uso de cera no Metallic® não é obrigatório, mas sua aplicação facilita a limpeza diária.

## LIMPEZA DIÁRIA / PERIÓDICA

1. Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop pó.
2. Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop água ou máquina de limpeza (com disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água.
3. Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso.
4. Caso tenha aplicado cera e deseje recuperar o brilho, periodicamente, aplique apenas uma camada após a limpeza, utilizando mop cera ou a técnica de spray-buffing com máquina industrial.